

PRZEGŁĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - Kwiecień 2022

B

- ① psknicze poziome przy dolnej kotle
- ② ③ ⑥ ⑦ ⑬ ⑭ ⑮ - rurowe gładki
- ! ④ luzny obsadzony gładki (do pilnej naprawy)
- ⑤ nylusowana szpachla + odpyski na styku z gładkim
- ⑧ ⑨ ⑪ ⑫ - odspojona lub spłaskana szpachla na kotle przetłoczonej
- ⑩ luz na kotle przetłoczonej, brak szpachli
- ⑮ psknicze przy prawej dolnej kotle
- ⑯ psknicze przy prawej dolnej kotle - naprawiane

- ⑰ brak nawoznika prawego dolnego płyty (luzny - zły w czasie przeglądu)
- ⑱ ubytek w nawozniku lewym górnym
- ⑳ ㉑ małe integrowane psknicza

