


# PRZEGŁĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - Kwiecień 2022

A

- ① pęknięcia w nawoźniku
- ! ② pęknięty nawoźnik
- ③ kotwa uszczelniania
- ④ drobny ruch na lewej górnej kotle

- ⑤ ⑦ ⑧ dziura w górnej płaszczyźnie (za mało żwiru)
- ⑥ ubytek w licu płyty
- ⑨ ⑪ dziura w dolnej płaszczyźnie (za mało żwiru)

- ⑩ pęknięcie przy górnej kotwie
- ⑫ zbyt mało żwiru przy górnych kotwach
- ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ pęknięcie uszczelnienia z silikonu na dylatacji



- ⑰ ubytek przy kotwie
- ⑱ odłamany lewy dolny nawoźnik
- ⑲ odpływ w nawoźniku przy oknie

UWAGA:  
USZKODZENIA ⑤ ÷ ⑫ POWSTAŁY PODCZAS  
NIETACHOWEGO DEMONTAŻU I POWTÓRNEGO  
MONTAŻU PŁYT.