

PRZEGLĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - LIPIEC 2024 (NAD WJAZDEM DO ARESZTU)

ELEWACJA H

- 1 pęknięcie pionowe od góry do połowy płyty -zalecana wymiana płyty
- 2 pęknięcie pionowe od dołu do połowy płyty -zalecana wymiana płyty
- 3 pęknięcie poziome od lewej do połowy płyty -zalecana wymiana płyty
- 4 wykruszenie przy dolnej kotwie
- 5 pęknięcie wzdłużne w górnej płaszczyźnie (10cm)

UWAGA OGÓLNA: wstawki kamienne- wszystkie kotwy przelotowe (śrubowe) mają początkowe odspojenia szpachli

