

PRZEGLĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - LIPIEC 2024

ELEWACJA C

- 1 uszkodzenia płyty na kotwach-wymagana naprawa i wzmocnienie miejsc zakotwienia
- 2 pęknięta szyba wewnętrzna
- 3 luźna kotwa przelotowa (śrubowa), płyta skręcona względem siatki fug (lewy, dolny narożnik opuszczony) oraz słabe mocowania boczne, płyta powyżej lekko opadnięta lewym dolny rogiem
- 4 pęknięcia w miejscu kotwienia-obie kotwy nośne
- 5 luźna płyta w nadprożu (zerwana kotwa) -element został zdemontowany
- 6 płyta znacząco odchylona od płaszczyzny, prawdopodobnie uszkodzone mocowania
- 7 złamana płyta (element cokołowy)

