

# PRZEGLĄD ELEWACJI KAMIENNEJ - LIPIEC 2024

## ELEWACJA A (FRONTOWA)

- 1 ubytek przy lewej górnej płycie
- 2 pęknięcie przy prawej górnej kotwie
- 3 wykruszenie w licu płyty

